

Produkt: **Jalousiesteuerbaustein**

Typ: **JSB/S 1.1**

Aktuelles Anwendungsprogramm: **Jalousie Steuern/1.6**

Allgemeine Information

zu: Jalousie Steuern/1.6

ab: 09/2010

Sonnenstand

Fehlerhafte Berechnung des Sonnenstandes wenn UTC-Offset und Sommerzeit-Offset nicht identisch sind.

Dieses Verhalten wurde in der Applikation ‚Jalousie Steuern/1.6‘ korrigiert.

Hinweis: In Deutschland und großen Teilen Mitteleuropas ist der UTC-Offset und der Sommerzeit-Offset identisch (jeweils 1 Stunde). Die Berechnung des Sonnenstandes funktioniert in diesen Regionen mit Version 1.5 korrekt.

Allgemeine Information

zu: Jalousie Steuern/1.5

ab: 10/2008

Lamellenstellung

Die Berechnung und Einstellung von Horizontallamellen wurde in der Applikation ‚Jalousie Steuern/1.5‘ überarbeitet und präzisiert.

Allgemeine Information

zu: Jalousie Steuern/1.4

ab: 10/2007

Schattenwerfer

Die Berechnung der Schattenwerfer war unter bestimmten Voraussetzungen ungenau.

Dieses Verhalten wurde in der Applikation ‚Jalousie Steuern/1.4‘ korrigiert.

Allgemeine Information

zu: Jalousie Steuern/1.3

ab: 01/2007

Parameterfenster „Gebäudedaten“

Die Wertebereiche für Parameter „Gebäudestandort Längengrad / Breitengrad“ waren in alter Applikation vertauscht.

Fehler wurde korrigiert.

Parameterfenster „Fassade A...D“

Die Parameter „Vertikaler Totwinkel“ und „Oberer horizontaler Totwinkel“ waren in ihrer Funktion vertauscht.

	Fehler wurde korrigiert.
Datum / Zeit	Das Gerät übernimmt fehlerhafte Datums- und Uhrzeittelegramme, verarbeitet diese weiter und sendet im Masterbetrieb fehlerhafte Telegramme aus.
	Fehler wurde korrigiert.
Übersteuerung Lamellenwinkel	Das Gerät verarbeitet negative Übersteuerungswinkel für die Helligkeitsstufen nicht korrekt.
	Fehler wurde korrigiert.
