

Produkt: **Universal-Dimmaktor**

Typ: **UD/S 2.300.2**

Aktuelles Anwendungsprogramm: **Dimmen 2f 230V/1.1b**

=====

Software-Information      zu:      Dimmen 2f 230V/1.1b  
   ab:      04/2015

Mit dem Microsoft Update auf NET Framework 4.5 kann es passieren dass in der ETS4/5 (Produktsprache Deutsch) das Parameterfenster einfriert, die ETS4/5 abstürzt und neu gestartet werden muss.  
Neues Applikationsprogramm *Dimmen 2f 230V/1.1b* in ETS4 laden und in ETS ein Gerät einfügen. Mit dem ersten Aufruf des Parameterfensters werden die Daten upgedatet. Danach laufen auch alle anderen ABB Geräte mit NET Framework 4.5 in dieser ETS4/5.

Geändert wurde:      Entsprechendes loc-file für Konvertierung wurde getauscht.  
   Keine Änderungen in der Geräte-Funktion.

-----

Software-Information      zu:      Dimmen 2f 230V/1.1a  
   ab:      08/2013

Die Applikation wurde internationalisiert, d.h. sie liegt in 8 Sprachen vor.  
(Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch und Polnisch)

-----

Software-Information      zu:      Dimmen 2f 230V/1.1  
   ab:      07/2008

1.      Änderungen

Verbessertes Verhalten des Gerätes bei Betrieb mit 60 Hz Netzfrequenz.

-----

Software-Information      zu:      Dimmen 2f 230V/1.0a  
   ab:      05/2008

1.      Änderungen

Gegenüber der Version /1.0 wurden lediglich einige englische Texte korrigiert.

-----